

## PRZEPISY BHP W LABORATORIUM TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ WFTiMS PG

1. Nie wolno włączać źródła prądu przed sprawdzeniem połączeń przez prowadzącego zajęcia.
2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania ćwiczeń wymagających źródeł wysokiego napięcia. Wszystkie czynności przygotowawcze (łączenie, rozłączanie obwodu) wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.
3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu obwodu elektrycznego (iskwienie, swąd przegrzanych kabli, wychylenie wskazówki przyrządu poza zakres skali) należy natychmiast wyłączyć zasilanie obwodu i powiadomić prowadzącego zajęcia.
4. Chronić oczy oraz skórę przed promieniowaniem laserowym.
5. Zachować ostrożność przy wykonywaniu pomiarów w podwyższonej temperaturze (grzanie oleju, wody). Nie przekraczać temperatury podanej w instrukcji obsługi lub wskazanej przez prowadzącego zajęcia. Nie dopuszczać do rozlania podgrzanych cieczy.
6. Nie dopuszczać do zapowietrzania gorących przyrządów i urządzeń próżniowych (pompy np. dyfuzyjne).
7. Zwracać uwagę na ciężkie oraz ostre przedmioty (kule, odważniki, metalowe obręcze, krzyżaki, druty), których upadek lub urwanie może spowodować obrażenia.
8. Zgłaszać prowadzącemu zajęcia wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu ćwiczeń.
9. Przed wejściem do Laboratorium wszelkie duże okrycia wierzchnie, plecaki, torby i inne podobne przedmioty należy pozostawić w szatni PG.
10. W Laboratorium obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i picia napojów.