

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPEKTROFOTOMETRU Jasco v-650

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Spektrofotometr jest urządzeniem specjalistycznym i nie wolno wykonywać przy nim jakichkolwiek czynności bez odpowiedniego przeszkolenia. Nie wolno używać sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

W czasie pracy ze spektrometrem

nie wolno:

- postępować niezgodnie z instrukcją użytkownika
- odłączać źródła zasilania
- manipulować przy optyce układu
- podejmować samodzielnych napraw

należy:

- utrzymywać urządzenie w czystości
- używać tylko źródeł zasilania posiadających uziemienie
- chronić przewód oraz wtyczkę zasilającą przed uszkodzeniami
- w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź usterek nie wolno podejmować żadnych czynności. Należy powiadomić przełożonego, oraz skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.
- przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw bądź konserwacji odłączyć źródło zasilania urządzenia. Napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane.